

Diduga Konsleting Listrik, Polsek Pamarican Polres Ciamis Datangi TKP Gardu Listrik di Kertahayu

Ciamis - CIAMIS.WARTAWAN.ORG

Dec 2, 2025 - 15:54



CIAMIS ~ Personel Polsek Pamarican Polres Ciamis Polda Jawa Barat mendatangi lokasi kejadian kebakaran sebuah gardu listrik PLN di wilayah Desa Kertahayu. Lokasi kebakaran ini berada di Dusun Tamansari dan Dusun Kertaharja Rt.32 Rw.09, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (2/12/2025) dini hari.

Kebakaran itu diketahui terjadi pada sekira 06.30 WIB. Mengetahui dan mendapat informasi tersebut, anggota langsung mendatangi lokasi kebakaran. Kehadirannya untuk melakukan pengamanan sekitar lokasi kejadian. Dimana anggota hadir untuk mengecek dan membantu mengamankan sekitar lokasi gardu yang meledak dan mengakibatkan kebakaran.

Kapolres Ciamis Polda Jabar AKBP H. Hidayatullah, SH., S.I.K., melalui Kapolsek Pamarican Iptu Baehaki mengatakan, saat itu dua anggota piket

Makopolsek hadir untuk turut melakukan pengamanan sekitar lokasi. Ini bertujuan agar mencegah timbulnya korban atau kejadian hal yang tidak diinginkan.

"Diduga api berasal dari konsleting listrik," kata Iptu Baehaki.

Lebih lanjut, kata Iptu Baehaki, warga yang melihat peristiwa itu kemudian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran dan PLN. Mengingat kebakaran ini terjadi pada gardu listrik PLN sehingga penanganan dilakukan oleh petugas ahlinya.

"Beruntung tidak ada korban jiwa. Arus listrik sempat padam namun segera teratasi dan kebutuhan listrik masyarakat tetap bisa dinikmati dengan normal," kata Iptu Baehaki.

Kapolsek Pamarican Polres Ciamis Polda Jabar turut mengimbau kepada warga untuk selalu berhati-hati akan bahaya kebakaran yang sering terjadi akibat kelalaian orang dalam menggunakan barang-barang pemicu kebakaran seperti korek api, obat nyamuk, tungku kompor, hingga konsleting listrik. "Mari kita sama-sama waspada dan berhati-hati guna mencegah terjadinya kebakaran," katanya.

Ciamis, Kapolres Ciamis, Polda Jabar.